Ìåõàí³çì Quartex ÑØÀ

Àâòîð: Administrator
20.08.09
Îíîâëåíî 03.09.18

Ìåõàí³çì Quartex ³ç ÑØÀ.

Ðîçðîáëåíî ³ âèãîòîâëåíî àìåðèêàíñüêîþ êîìïàí³ºþ ç 40-ð³÷íèì äîñâ³äîì.

Âåëè÷åçíèé âèá³ð ñòð³ëîê òà àêñåñóàð³â!

Çà 8 ðîê³â ïðîäàæó â Óêðà¿í³ æîäíîãî áðàêó!

Ìåõàí³çì "ïðåì³óì" êëàñó.
Íàïðóãà æèâëåíîÿ (Â): 1,1 - 1,75;
Äæåðåëî: áàòàðåéêà ÀÀ;
Òî÷í³ñòü õîäó (ñ/äîáà): +/- 0,5;
Ñèëà ñòðóìó (ìêÀ): 100;
Çàïàñ õîäó (âèêîðèñòàíîÿ 1 áàòàðåéêè): áëèçüêî 1 ðîêó;
Ð³âåíü øóìó: ìàéæå â³äñóòí³é;
Ðóõ ñåêóíäîí¿ ñòð³ëêè: êðîêîâèé, ïî 1 ñ;
Âáóäîâàíèé îòâ³ð-òðèà÷ äëÿ ï³äâ³ñó ãîäèíèêà âàãîþ äî 2 êã.

Ïîâíà ãàðàíò³éíà ï³äòðèìêà 5 ðîê³â.

{akgallery}

Âàðò³ñòü ìåõàí³çìà:Ê³ëüê³ñòü
1+
5+
10+
50+
100+
Ö³íà, ãðí.170,00
140,00 120,00
100,00
95,00

S òîâùèíà öèô-òà (ìì)
5
7
10 13
19 L äîâæèíà øòèôòà (ìì)
16 18
22
24
30
Sôàêò Ôàêòè÷íà òîâù. öèô.
3
5
8
11
17
Lp Äîâæèíà ð³çüáè (ìì)
6 8

11
14 20
Íàÿâí³ñòü/êîä
0002
0003
0004
0005
0006
íàÿâí³ñòü - â³äñóòí³é
- ìåíüøå 10
- á³ëüøå 10
- á³ëüøå 100

Ïðè âèáîð³ ìåõàí³çìà âðàõîâóéòå òîâùèíó ãóìîâî¿ øàéáè, ùî äîð³âíþº 2 ìì.

Ãàáàðèòè êîðïóñà (ìì): 56õ56õ17.

Ó êîìïëåêò³:
- ìåõàí³çì;
- ãàéêà êð³ïëåííÿ;
- øàéáà êð³ïëåííÿ;
- ãóìîâà øàéáà;
- â³äêðèòà ãàéêà õâèëèííî¿ ñòð³ëêè (äëÿ âèêîðèñòàííÿ ç ñåêóíäîþ ñòð³ëêîþ);
- çàêðèòà ãàéêà õâèëèííî¿ ñòð³ëêè (äëÿ âèêîðèñòàííÿ áåç ñåêóíäî¿ ñòð³ëêè);
- ïàðà ñòð³ëîê (ãîäèííà òà õâèëèííà) â àñîðòèåíò³.

Äîäàòêîâ³ ïîö³¿ (ïðîäàþòüñÿ îêðåìî):
- ñåêóíäíà ñòð³ëêà â àñîðòèåíò³ (10-15 ãðí/øò.);
- ìåòàëåâèé òðèà÷ äëÿ ï³äâ³ñó â³ä 2 äî 10 êã (20 ãðí/øò.);
- êðèøêà áðèçêî- ïèëî- çàõèñòíà äëÿ çàäíüî¿ ñò³íêè;

- êîìïëåêòè ñòð³ëîê çá³ëüøåííãî ðîçì³ðó.

Ãàðàíò³ÿ - 5 ðîê³â.

Âèðîáëåí³ àìåðèêàíñüêîþ êîìïàí³ºþ Primex Inc. íà âëàñíîìó çàâîä³ ó ÊÍÐ.
Ïîñòàâëÿþòüñÿ ç³ ÑØÀ

Íàïèñ íà êëåéì³:
QUARTEX
USA engenering and quality
Made In China

Äåòàëüíèé îïèñ, âèãëÿä çñðåäèíè òà îáãîâîðåííÿ íà ôîðóì³ .

×àñîâûå ìåõàíèçìû, ïîò, ðîçíèöà, Óêðàèíà, Êèåâ